

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	53/13/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	22/012792
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie kosmetyczne MAGNIFICO II PREMIUM
<b>Nr fabryczny:</b>	V8C21012297EX22
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	18-02-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 17.02.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest urządzenie kosmetyczne MAGNIFICO II PREMIUM przeznaczone do modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej. Urządzenie wyposażone w 4 głowice wykorzystujące technologie takie jak: liposukcja kawitacyjna, masaż podciśnieniowy, radiofrekwencja, masaż rolkami, podczerwień. Znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie kosmetyczne
<b>Dystrybutor:</b>	MIMARI
<b>Producent:</b>	Beijing Anchorfree Technology Co
<b>Typ/model:</b>	MAGNIFICO II PREMIUM
<b>Numer fabryczny:</b>	V8C21012297EX22
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych
<b>Wymiary:</b>	620x520x1600 mm
<b>Waga:</b>	55 kg
<b>Zasilanie:</b>	230 V
<b>Fala radiowa:</b>	Moc: 150W Częstotliwość: 500kHz, 750kHz, 1MHz Głębokość działania: DEEP/MIDDLE/HIGH
<b>Podciśnienie:</b>	Ciśnienie całkowite: 90kPA-25kPA Ciśnienie względne: 10kPA-75kPA
<b>Podczerwień:</b>	Moc: 16W , 40W Długość fali: 850 nm
<b>Liposukcja kawitacyjna:</b>	Moc: 60W Częstotliwość: 60 kHz
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Głowica – 4 szt.

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania. Uruchamia się. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. Ponadto jedna z głowic uszkodzona, rozłożona na poszczególne elementy.

Stan maszyny określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

### **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







