

Nr zlecenia: 101/16/10/2024/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 16.10.2024

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. wi tokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałazi ski/ zatw. przez Pion Weryfikacji eRzeczoznawcy



P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2024

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: WAUZZZ4HXGN005301
Marka: AUDI	Nr rejestracyjny: B0ARDI
Model pojazdu: A8 Quattro 4.2 TDi DPF MR`14 E6 4H	Nr Info-Ekspert: 002-03064
Wersja: Tiptronic	Rok produkcji: 2015

Wskazanie drogomierza	227344 km
Data pierwszej rejestracji	07.08.2015
Data wa no ci badania technicznego	22.11.2024
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2705 kg*
Jednostka nap dowia	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	4134 ccm / 283kW (385KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent podjazdu	42	Poduszki powietrzne boczne tylne
3	Autoalarm	43	Przycisk Start/Stop
4	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	44	Radio MMI plus
5	Czujnik jakości powietrza	45	Reflektory przednie LED
6	Czujnik wilgotności powietrza	46	Sygnalizacja niezapiętych pasów
7	Dysk twardy 20GB	47	System "Audi pre sense basic"
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	48	System aktywnej redukcji hałasu
9	Dywaniki welurowe	49	System Audi Music Interface

10	D wignia zmiany biegów pokryta skór	50	System automatycznego otwierania/zamykania pokrywki bagażnika
11	Funkcja podłżenia przesyłanych odtwarzaczy	51	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
12	Głośniki 10 szt.	52	System p/porozowy przy przyspieszaniu ASR
13	Hamulec postojowy elektryczny	53	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
14	Hamulec wielokolizyjny	54	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Immobilizer	55	System Start/Stop
16	Klimatyzacja automatyczna	56	Szyba tylna ogrzewana
17	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	57	Szyby atermiczne
18	Koło zapasowe dojazdowe	58	wiatła do jazdy dziennej LED
19	Komputer pokładowy	59	wiatła hamowania adaptacyjne
20	Krata wlotu powietrza z chromowanymi listwami Audi single frame	60	wiatła mijania włączane automatycznie
21	Kurtyny powietrzne boczne	61	wiatła tylne LED
22	Listwy progowe aluminiowe	62	Tapicerka ze skóry "Valcona"
23	Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane elektrycznie	63	Tempomat
24	Lusterka zewnętrzne trznie regulowane elektrycznie	64	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
25	Lusterka zewnętrzne trznie składane	65	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
26	Lusterka zewnętrzne trznie w kolorze nadwozia	66	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Lusterko wewnętrzne trznie ciemniane automatycznie	67	Wykończenie drzwi Alcantara
28	Mechanizm różnicowy sportowy	68	Wykończenie wnętrza elementami w kolorze lśniącym czerni
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	69	Wykończenie wnętrza elementami z drewna orzechowego
30	Odtwarzacz CD	70	Wyświetlacz 8" kolorowy systemu MMI chowany
31	Odtwarzacz DVD	71	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
32	Odtwarzacz MP3	72	Wzmacniacz audio
33	Pakiet oświetlenia zewnętrzne trznie i wewnętrzne trznie LED	73	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Panel obsługowy MMI	74	Zagłówki foteli przednich regulowane
35	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	75	Zagłówki pokryte skór
36	Podłkietnik przedni komfortowy pokryty skór	76	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Podłkietnik siedzenia tylnych	77	Zawieszenie pneumatyczne "Adaptive air suspension"
38	Podsufitka z tkaniny	78	Zbiornik paliwa o pojemności 82l
39	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Złoty dysk SDHC 2 szt.
40	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 5 Kierownica wielofunkcyjna sportowa skórzana ze sterowaniem skrzyni biegów
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica sportowa
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skór
Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy

- Kierownica ze spłaszczonym wie cem
- 6 Pakiet dla pal cych
 - Zapalniczka
 - Popielniczka
- 7 System Audi drive select z regulacj chrakterystyki układu kierowniczego
 - Zawieszenie z regulacj charakterystyki
 - System Audi drive select z regulacj chrakterystyki układu kierowniczego
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Audio System Bose Surround Sound
- 2 Dach szklany przesuwny
- 3 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasa era wentylowany
- 4 Fotele przednie z funkcj masa u
 - Fotel kierowcy z funkcj masa u
 - Fotel pasa era z funkcj masa u
- 5 Fotele przednie z pami ci poło enia (dopłata)
 - Fotel kierowcy z pami ci poło enia
 - Lusterka zewn trzne z pami ci poło enia
 - Fotel pasa era z pami ci poło enia
 - Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 8 Pakiet skórzany pelny (dopłata)
 - Wyko czenie wn trza elementami ze skóry
 - Tapicerka drzwi cz ciowo pokryta skór
 - Tapicerka ze skóry "Feinnappa"
 - Wyko czenie konsoli centralnej skór
 - Poduszka powietrzna kierowcy obszyta skór
 - Deska rozdzielcza górna cz pokryta skór
 - Deska rozdzielcza dolna cz pokryta skór
- 9 Reflektory przednie LED Audi Matrix (dopłata)
 - Reflektory przednie LED Audi Matrix
 - Kierunkowskazy dynamiczne
- 10 Rolety p/słoneczne szyb bocznych regulowane elektrycznie
- 11 Siedzenia tylne podgrzewane
- 12 System wspomagania otwierania i zamykania pokrywy бага nikaelektryczny
- 13 Szyby tylne przyciemniane
- 14 Tempomat adaptacyjny z funkcj Stop&Go (dopłata)
 - Tempomat adaptacyjny z funkcj Stop&Go
 - System "Audi pre sense front"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bie nik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 295/35 R21	107Y	XL P ZERO TL MO		3,5
Przednie prawe:	PIRELLI 295/35 R21	107Y	XL P ZERO TL MO		2,5
Tylne lewe:	PIRELLI 295/35 R21	107Y	XL P ZERO TL MO		2,5
Tylne prawe:	PIRELLI 295/35 R21	107Y	XL P ZERO TL MO		3,5

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓ NE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY
--

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogły wystąpić różnice w wyposażeniu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej	Brak możliwości otwarcia za pomocą przycisku zewnętrznego, otwarcie poprzez przycisk na poszyciu tapicerskim drzwi kierowcy	


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150-210	
2	Dach		130-180	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	80-120	
8	Drzwi przednie	P	80-120	
9	Drzwi tylne	P	150-220	
10	Błotnik tylny	P	180-1200	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innymi przyrządami może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej		

2	Krata wlotu powietrza			Krata boczna prawa rozerwana	
3	Reflektor	L	Klosz zarysowany		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Wykryto ślady wycieków płynów eksploatacyjnych

JAZDA KONTROLNA

Pomimo podjęcia czynności z zewnątrz (zasilanie, brak możliwości uruchomienia silnika i wykonania jazdy kontrolnej)

Silnik pojazdu nie odpala, układ rozruchowy sprawny

Pojazd komunikuje przekroczony prędkości, niski poziom naładowania akumulatora, brak AdBlue

Podczas zmian temperatury na panelu klimatyzacji słychać szum

Nie wykonano jazdy kontrolnej

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oglądanie pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodnie z przebiegiem

Zastrzeżenia ograniczają opinię.

Ź Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ź Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ź Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ź Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ź Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ź Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ź Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ź Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oglądania tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas ogl dzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwy szonych warto ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .
- ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania si wycen w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si wszelkich roszcze , co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo e ulec zmianie.
- ü W opinii zało ono, e nie wykryto adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa na warto wycenionego pojazdu, je li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy wynikaj ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj cego wycen , je li brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposa enie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdów
- ü Ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest mo liwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono ogl dziny pojazdu uniemo liwiaj dokładne okre lenie jego sprawno ci oraz kompletno ci.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, w a ny bez podpisu