

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	105/10/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	08907/EO/22
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Zestaw urządzeń do produkcji okien PCV
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	27-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 24.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zestaw urządzeń do produkcji okien PCV w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Piła kątowna dwugłowicowa OZ MACHINE GEMINI V R,
- Frezarka do odwodnienia ARTIKON TF-342,
- Wkrętarka automatyczna ARTIKON SD 201,
- Frezarka do słupka OZ MACHINE POLAR-V,
- Piła do listew przy szybowych ARTIKON BS 401,
- Stojak CART W, wymiary: 2200x1200x2000 mm,
- Stojak CART H, wymiary: 1000x1700x1700 mm,
- Zgrzewarka dwugłowicowa ARTIKON DW241,
- Oczyszczarka CNC ARTIKON CC 222,
- Odciąg do wiórów i trocin CORMAK FM 300 SA,
- Stół do szklenia ARTIKON CG 301,
- Frezarko-kopiarka z klamkownicą ROBTECH MASTER 3P,

Dane techniczne urządzeń

1. Piła kątowna dwugłowicowa OZ MACHINE GEMINI V R,

Numer seryjny:	130/220002
Rok produkcji:	2022
Moc:	9 kW
Zasilanie:	380 V
Wymiary:	8740x1970x1630 mm
Waga:	1820kg

2. Frezarka do odwodnienia ARTIKON TF-342,

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023
Moc silnika elektrycznego:	1,2 kW
Wymiary:	850x750x1500 mm
Zasilanie:	230 V
Waga:	115 kg

3. Wkrętarka automatyczna ARTIKON SD 201

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023
Wymiary:	1500x700x1600 mm
Waga:	90 g

4. Frezarka do słupka OZ MACHINE POLAR-V

Numer seryjny:	212/220001
Rok produkcji:	2022
Moc:	2,2 kW
Wymiary:	1350x1400x1210 mm
Waga:	180

5. Piła do listew przy szybowych ARTIKON BS 401

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023
Moc:	2,8 kW
Wymiary:	3300x390x1150 mm
Waga:	90 g

6. Zgrzewarka dwugłowicowa ARTIKON DW241

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023
Moc:	3 kW
Wymiary:	4050x800x1680 mm
Waga:	755 kg

7. Oczyszczarka CNC ARTIKON CC 222

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023
Moc:	2,7 kW
Wymiary:	1800x800x1850 mm
Waga:	580 kg

8. Odciąg do wiórów i trocin CORMAK FM 300 SA

Numer seryjny:	202204243
Rok produkcji:	2022
Moc:	2,2 kW
Waga:	53 kg

9. Stół do szklenia ARTIKON CG 301,

Numer seryjny:	01-2023
Rok produkcji:	2023

Wymiary: 3120x900x2330 mm

Waga: 200

10. Frezarko-kopiarka z klamkownicą ROBTECH MASTER 3P

Numer seryjny: 3633

Rok produkcji: 2023

Moc: 1,5

Waga: 160 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Zestaw urządzeń z poszczególnymi elementami zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia zdemontowane bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin urządzeń nie podłączono do zasilania - wymagają zasilania 400 V – brak możliwości podłączenia. Ze względu na demontaż oraz konieczność zasilania pneumatycznego nie podłączono również urządzeń zasilanych 230V. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Na tabliczkach znamionowych urządzeń (CORMAK, ROBTECH i OZ MACHINE) znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. W przypadku urządzeń firmy ARTIKON brak informacji odnośnie certyfikacji CE. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE, jednak jest on niezgodny ze wzorem.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej itp.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia poszczególnych urządzeń. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















