

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	89/18/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/000755
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenia kosmetyczne (PRESOTERAPIA RecoveryPress 8MK, HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe)
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	23-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są urządzenia kosmetyczne:

- PRESOTERAPIA RecoveryPress 8MK,
- HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe

Dane identyfikacyjne i techniczne PRESOTERAPIA RecoveryPress 8MK

Producent:	FOSHAN HONGFENG CO LTD
Typ/model:	FO-3001-8 Digital
Nazwa handlowa:	PRESOTERAPIA RecoveryPress 8MK
Numer fabryczny:	2308008
Rok produkcji:	2023
Liczba programów:	6
Maks ciśnienie robocze:	30-250 mmHg
Czas trwania zabiegu:	10-60 min
Wyjścia:	1
Waga:	5 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Mankiet uciskowy typu spodnie na nogi

Dane identyfikacyjne i techniczne HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe

Producent:	-
Typ/model:	-
Nazwa handlowa:	HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe
Numer fabryczny:	D27662
Rok produkcji:	-
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica kontrastowa (zimna krioterapia, ciepła RF) Głowica peeling kawitacyjny Głowica HR

Głowica wibracyjna
Głowica Oxygen Jet
Głowica do oczyszczania wodorowego
Głowica - analizator skóry
Głowica do ultradźwięków

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie PRESOTERAPIA RecoveryPress 8MK uruchomiło się, podłączono spodnie, wyczuwalny wzrost ciśnienia. Urządzenie HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe – uruchomiło się, podłączono głowice, nie weryfikowano działania – po podłączeniu nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletacji w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- HydroFusion – Oczyszczanie Wodorowe – brak końcówek do oczyszczania wodorowego,

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







