

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/49151/21/07/30
Nr zlecenia/szkody: 20/014051
Data zlecenia: 30-07-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
inż. Adam Dyjak
DEKRA Polska - współpraca O/Legnica

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0133306
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover Velar 17-20
Typ/wersja	Velar 2.0 Si4 GPF R-Dynamic S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1966
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2500
Rozstaw osi 1/2	2874
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	250/184
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	OP9941M
VIN	SALYA2BX3LA255707
Data 1. rejestracji	15-04-2020
Data nast. bad. techn.	15-04-2023
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	27 343 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/zwykły

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Pirelli, Scorpion Zero	255/55 19 111W	5,0 mm
	lewo	Pirelli, Scorpion Zero	255/55 19 111W	5,0 mm
tylna	prawo	Pirelli, Scorpion Zero	255/55 19 111W	5,0 mm
	lewo	Pirelli, Scorpion Zero	255/55 19 111W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Alarm wolumetryczny | 25. Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory) |
| 2. Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist) | 26. Podsufitka w kolorze Ebony |
| 3. Czujnik jakości powietrza | 27. Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base) |
| 4. Czujnik parkowania - przód i tył | 28. Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot |
| 5. Dach metalowy | 29. Radio MP3 |
| 6. Dach w kolorze nadwozia | 30. Remote (usługa) |
| 7. Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika | 31. Schowek w konsoli środkowej, zamykany |
| 8. Felgi aluminiowe 19, 5 - ramienne (wzór 5046), wykończone w kolorze ciemnoszarym | 32. System Terrain Response z Dynamic Program |
| 9. Fotele przednie reg. w 14 kierunkach, pamięć ustawień, podłokietnik | 33. System awaryjnego hamowania, autonomiczny |
| 10. InControl Apps | 34. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu |
| 11. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 35. System kontroli zjazdu (Hill Descent Control) |
| 12. Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40 | 36. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 13. Kierownica skórzana z wstawkami w kolorze Atlas | 37. System monitorujący kondycję kierowcy |
| 14. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 38. System nawigacji Pro - mapy na dysku SSD |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana manualnie | 39. System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy wraz z systemem utrzymywania pasa ruchu |
| 16. Koło zapasowe dojazdowe | 40. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości |
| 17. Lakier uni | 41. System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego |
| 18. Lampy przednie Premium LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem świateł drogowych | 42. Szyba przednia laminowana akustycznie |
| 19. Listwa bagażnika metalowa | 43. Tapicerka skórzana perforowana Grained łączona z materiałem zamszowym |
| 20. Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, elektrochromatyczne, ogrzewane | 44. Tempomat |
| 21. Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne | 45. Tuner cyfrowy DAB |
| 22. Nakładki progowe przednie, metalowe | 46. Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium |
| 23. Pakiet standardowego materiału wykończenia wnętrza | 47. Zestaw audio Meridian: radio, wzmacniacz 380W, 11 głośników |
| 24. Pedaly wykończone metalem | 48. Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami | - |
| 2. Dach w kontrastowym kolorze oraz nakładki na lusterka - Narvik Black | - |
| 3. Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika | - |
| 4. Pakiet zewnętrzny R-Dynamic Black | - |
| 5. Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz 12.3 cala | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-08-2021

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.
inż. Adam Dyjak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 1000
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 200
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
nr vin

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
odbiór pojazdu

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ze względu na Covid nie weryfikowano klimatyzacji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

._1



Fot. 28.

._2