

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/59122/21/09/14  
Nr zlecenia/szkody: 20/033654  
Data zlecenia: 14-09-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
PKO Leasing Finance  
PKO Leasing SA  
Al. Śmigłego-Rydza 20  
93-281 Łódź

**Rzecznawcy:**  
**Kamil Budzik**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**inż. Adam Dyjak**  
DEKRA Polska - współpraca O/Legnica

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | dostawcze do 3,5t                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0139571                                                            |
| Producent                        | OPEL                                                               |
| Model                            | Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 136KM 3,5t                    |
| Typ/wersja                       | 19-<br>Movano CDTI L3H2 (bryg.)                                    |
| Rodzaj nadwozia                  | furgon, wysoki dach                                                |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 4/7                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 2354                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3500                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 4332                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                                             |
| Układ oczyszczania spalin        | SCE                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 2299                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 136/100                                                            |
| Skrzynia biegów                  | manualna 6-biegowa                                                 |
| Nr rejestracyjny                 | DB9271H                                                            |
| VIN                              | W0VMR8607LB215712                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 19-08-2020                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 18 965 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | Szary/zwykły                                                       |

Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar        | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|----------------|---------------------|
| przednia | prawe | Continental, VanContactEco | 225/65 16 110T | 6,5 mm              |
|          | lewe  | Continental, VanContactEco | 225/65 16 110T | 6,5 mm              |
| tylna    | prawe | Continental, VanContactEco | 225/65 16 110T | 7,0 mm              |
|          | lewe  | Continental, VanContactEco | 225/65 16 110T | 7,0 mm              |

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.                                                                | 18. Lakier uni                                                                              |
| 2. ABS                                                                                             | 19. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami |
| 3. Airbag kierowcy                                                                                 | 20. Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera                              |
| 4. Czujnik deszczu i zmierzchu                                                                     | 21. Mocowanie ładunku w podłodze - 6 punktów                                                |
| 5. Drzwi boczne prawe przesuwne, ze stałym oknem                                                   | 22. Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza                                                     |
| 6. Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.                                         | 23. Panel boczny lewy ze stałym oknem                                                       |
| 7. ESP                                                                                             | 24. Polska wersja językowa                                                                  |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód                                                                     | 25. Przegroda pełna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego z oknem                |
| 9. Filtr cząsteczek stałych                                                                        | 26. Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera                                                  |
| 10. Filtr przeciwpyłkowy                                                                           | 27. Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB                 |
| 11. Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem                                   | 28. Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne                        |
| 12. Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa | 29. Tapicerka materiałowa                                                                   |
| 13. Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie                                             | 30. Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie                        |
| 14. Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi                                   | 31. Zamek centralny                                                                         |
| 15. Komputer pokładowy                                                                             | 32. Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia                                       |
| 16. Koło zapasowe pełnowymiarowe                                                                   | 33. Zbiornik paliwa 80 litrów                                                               |
| 17. Kołpaki piasty                                                                                 | 34. Światła do jazdy dziennej LED                                                           |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Osłona pod silnikiem, metalowa .....                                                               | - |
| 2. Oświetlenie LED przedziału ładunkowego .....                                                       | - |
| 3. Pakiet Klimatyzacja Plus .....                                                                     | - |
| 4. Pakiet Profesjonalny .....                                                                         | - |
| 5. Pakiet Wygodnej Pracy .....                                                                        | - |
| 6. Podsufitka i wykończenie przestrzeni nad lewym oknem oraz słupków tworzywem w drugim rzędzie ..... | - |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

BRAKI I USZKODZENIA ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-09-2021

Rzecznik DEKRA:  
Kamil Budzik  
inż. Adam Dyjak

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | do 150                                               |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 7                  | Słupek środkowy lewy  | do 150                                               |
| 8                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 10                 | Ściana boczna lewa    | do 150                                               |
| 12                 | Pokrywa/klapa tylna   | do 150                                               |
| 14                 | Ściana boczna prawa   | do 150                                               |
| 16                 | Drzwi boczne prawe    | do 150                                               |
| 17                 | Słupek środkowy prawy | do 150                                               |
| 18                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 19                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 20                 | Słupek przedni prawy  | do 150                                               |
| 21                 | Błotnik przedni prawy | do 150                                               |

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
odbiór pojazdu

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

immobilaizer

- 
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Kopia pozwolenia czasowego. Ślady substancji obcych na karoserii oraz felgach, rysy i odpryski na nadwoziu. Aktywne kontrolki: serwis, skontroluj układ wtrysku paliwa. Brak dywaników. Brak końcówki haka.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przód



**Fot. 2.**  
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Prawy bok tył



**Fot. 4.**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Lewy bok tył



**Fot. 6.**  
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Pole numerowe



**Fot. 8.**  
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10.**  
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12.**  
Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Konsola środkowa



**Fot. 14.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16.**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Bagażnik



**Fot. 18.**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 20.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**

Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22.**

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Pokrywa komory silnika (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 24.**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Ściana lewa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 26.**  
Ściana prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Hak holowniczy niekompletny

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Karta pojazdu nr: 001000-202558<br>Faktura zakupu nr: Swidnica<br>Miejsce wystawienia: 14-08-2020<br>Data wystawienia: 14-08-2020<br>Data zakończenia dostawy: 14-08-2020<br>Data duplikatu: Przelew<br>Forma płatności: 21-08-2020<br>Termin płatności:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93-281 Łódź<br>Al. Marszałka Edwarda Smigłego-Rydzia 20<br>Oddział w Wałbrzychu<br>ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych<br>NIP: 725-17-35-694 Regon/Pesel: 472191767                       |  |
| Marka samochodu: OPEL<br>Kolor: Szary - Cement<br>"Job number": 009JWPST<br>Numer nadwozia: WOVMR8607LB215712<br>Numer silnika: C051953<br>Zasilanie: DIESEL<br>Kluczyki:<br>Masa pojazdu<br>zowego do jazdy: 2617 kg<br>homologacja: e1*2007/46*0362*27<br>per SAD:<br>ochod fabrycznie nowy wyposażony w katalizator, immobilizer, zagiłowki tyline<br>szalenie: | Model: 05DC5 QJ11<br>Tapicerka: Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna<br>Rok modelu: 2020<br>Rodzaj nadwozia: VAN<br>Rodzaj silnika: 0 kw<br>Moc silnika: 0 kw<br>Kod radia:<br>Maksymalna masa<br>całkowita pojazdu: 3500 kg<br>Data homologacji: 01-10-2019<br>Data SAD: | MOVANO FURKAB L3H2 3500KG FWD 2.3 135KM<br>Rok produkcji: 2020<br>Liczba miejsc: 7<br>Pojemność silnika: 2299 cm3<br>Ładowność: 1146 kg<br>Typ pojazdu: CIEŻAROWY<br>Miejsce wystawienia: |  |

| Nazwa | PKWiU | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Kwota VAT |
|-------|-------|------|-------|------------|---------------|-----|-----------|
|-------|-------|------|-------|------------|---------------|-----|-----------|

**Fot. 28.**